

RICHTLIJNEN/NUTTIGE TIPS keuringen hefwerktuigen en -toebehoren

Op de locatie waar de materialen gekeurd worden, dient een afgevaardigde van de opdrachtgever aanwezig te zijn die de materialen aanbiedt en vrijgeeft voor keuring (hijs/hefwerkzaamheden staken, vrijwaren van opgehangen of gedragen lasten, zorgen voor een veilige toegang tot de te controleren onderdelen, ...). In overleg met de inspecteur kan hiervan afgeweken worden, doch behoudt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid over de volledigheid van het aantal te keuren toestellen en toebehoren.

Voor bepaalde toestellen en volgens oordeel van de inspecteur dient een afgevaardigde van de opdrachtgever aanwezig te zijn voor de bediening ervan. De inspecteur stelt de opdrachtgever in kennis van de toestellen waarvoor een bediener noodzakelijk is.

De materialen dienen zich in ordelijke staat te bevinden en vrij te zijn van vuil en andere belemmeringen die een goed zicht op de te controleren onderdelen in de weg staat.

Testgewichten voor het controleren van de goede werking van last- en/of lastmomentbegrenzers dienen ter beschikking gesteld te worden door de opdrachtgever. Het behandelen van de testgewichten en het uitvoeren van de controle van de last- en/of lastmomentbegrenzer met testgewicht wordt uitgevoerd door een afgevaardigde van de opdrachtgever.

Indien de keuring niet kan worden uitgevoerd omdat niet voldaan is aan bovenstaande bepalingen of om eender welke andere reden waaraan BTI geen schuld treft, zal een nutteloze verplaatsing worden aangerekend.